



Исх \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 г.

Уважаемые поставщики лома цветных металлов!

Обращаем Ваше внимание на необходимость строгого соблюдения требований Правительства РФ № 370 от 11.05.01 (Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения). Напоминаем, что каждая поставка лома должна сопровождаться полным пакетом документов, оформленным надлежащим образом:

1. Накладная на лом (типовая межотраслевая форма № М15-М, утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а)
2. Паспорт на лом (ГОСТ 1639-2009)
3. Удостоверение о взрывобезопасности и радиационной безопасности отходов цветных металлов (ГОСТ 1639-2009)
4. Протокол радиационного контроля партии металлолома (п. 4.8. СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома»: Радиационный контроль партии металлолома, подготовленной к реализации, а так же загруженного металлоломом транспортного средства, проводят аккредитованные в установленном порядке на право проведения соответствующих измерений лабораторий радиационного контроля (ЛРК). Результаты радиационного контроля партии металлолома оформляются протоколом измерений)
5. Оригинал доверенности на лицо, отвечающее за сдачу лома (типовая форма № М-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 №71а)
6. При поставке алюминиевых проводов обязательно предоставление акта списания проводов от предприятия, проводившего их демонтаж.

Все вышеперечисленные документы (копии прилагаются) должны быть заполнены лицами, на то уполномоченными, содержать все необходимые подписи и их расшифровки. Сдача ломов, прибывающих автотранспортом, производится на основании письменного заявления Вашего представителя, который обязан иметь при себе паспорт. При отсутствии полного пакета сопроводительных документов запуск автомашин на наше предприятие производиться не будет.